

São Paulo, 12 de agosto de 2003

Associação Cemitério dos Protestantes
Cemitério Jardim Horto da Paz
Rua Teodoro Sampaio, 417, 6º and – cj. 62 - Pinheiros
05405-000 – São Paulo – SP

Sr. Frank Schmidt

Ref.: Forno Crematório Serie 2000

Prezados Senhores

Referente à solicitação de verificação se o forno crematório esta adequado às normas da resolução nº 316 da CONAMA, temos a informar:

Os fornos crematórios instalados tanto na Argentina e no Chile, bem como no Brasil não possuem sistema de monitoramento contínuo e sim somente um sistema de medição e controle das temperaturas das câmaras.

Para adequar às condições indicadas na resolução será necessário a instalação de sondas de medição para CO e O₂ e de um registrados de 7 canais. Estamos providenciando uma oferta que seguira em breve.

Chamamos à atenção de que este tipo de forno trabalha com pressão levemente negativa, o que melhora o seu desempenho, e não com pressão positiva como indica a resolução.

Atenciosamente,



Bernhard U. Süber
Gerente de Produto 5
☎ (005511) 4070 7207

Brasimet Comércio e Indústria S/A
Av. das Nações Unidas, 21476 - São Paulo - SP - 04795-912
PABX: (11) 5525-6600 - Fax: (11) 5525-6810